دیمک متاثرہ ٹرانسفارمر اسٹیشن مصنوعی سیارے سے شناخت، ٹھیکیدار پر کیس چلنے کا امکان

(مظہر الدین کے اسٹاف رپورٹر)

شہر کے مختلف علاقوں میں گزشتہ ایک ہفتے کے دوران بجلی کے ٹرانسفارمر اسٹیشن بار بار خراب ہونے کے واقعات سامنے آئے ہیں۔ ابتدائی تحقیقات میں معلوم ہوا ہے کہ ان اسٹیشنوں کے اندر موجود لکڑی کے فریمز دیمک کھا چکے ہیں جس کے باعث وہاں نصب حساس آلات بھی متاثر ہو رہے ہیں۔ ماہرین کے مطابق یہ صورتحال نہ صرف بجلی کی ترسیل میں رکاوٹ کا سبب بن رہی ہے بلکہ کسی بڑے حادثے کا خدشہ بھی پیدا کر رہی ہے۔

محکمہ بجلی کے ترجمان کے مطابق ابتدائی طور پر 7 ٹرانسفارمر اسٹیشنوں کا معائنہ کیا گیا ہے جن میں سے 4 میں دیمک کی موجودگی کی تصدیق ہوئی ہے۔ ان اسٹیشنوں کو عارضی طور پر بند کر کے متبادل انتظام کیا گیا ہے تاکہ صارفین کو کم سے کم دقت کا سامنا کرنا پڑے۔ ترجمان کے مطابق متاثرہ علاقوں میں وقتی طور پر لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ بڑھ سکتا ہے اور محکمہ اس کے لیے معذرت خواہ ہے۔

ماہرین کے مطابق اس صورتحال کا ذمہ دار صرف دیمک نہیں بلکہ ٹھیکیدار کمپنی کی جانب سے ناقص معیار کی لکڑی استعمال کرنا بھی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر نئے نصب شدہ اسٹیشنوں میں پرانی لکڑی استعمال کی گئی ہے تو یہ براہِ راست ٹھیکے کی شرائط کی خلاف ورزی ہے۔ محکمہ اب ٹھیکیدار کمپنی کو نوٹس جاری کرنے اور ذمہ داری طے کرنے پر غور کر رہا ہے۔

دوسری جانب شہری حلقوں نے مطالبہ کیا ہے کہ متاثرہ اسٹیشنوں کے قریب رہنے والے شہریوں کو معاوضہ دیا جائے کیونکہ بجلی بند ہونے سے ان کے گھریلو آلات اور کاروبار دونوں متاثر ہوئے ہیں۔ محکمہ اس مطالبے پر غور کر رہا ہے اور اگلے ہفتے اس کا باقاعدہ جواب جاری کیا جائے گا۔

ٹھیکیدار کمپنی کو نوٹس جاری، 4 اسٹیشن عارضی طور پر بند

(مظہر الدین کے اسٹاف رپورٹر)

شہر کے مختلف علاقوں میں گزشتہ ایک ہفتے کے دوران بجلی کے ٹرانسفارمر اسٹیشن بار بار خراب ہونے کے واقعات سامنے آئے ہیں۔ ابتدائی طور پر 7 ٹرانسفارمر اسٹیشنوں کا معائنہ کیا گیا ہے جن میں سے 4 میں دیمک کی موجودگی کی تصدیق ہوئی ہے۔ ان اسٹیشنوں کو عارضی طور پر بند کر کے متبادل انتظام کیا گیا ہے تاکہ صارفین کو کم سے کم دقت کا سامنا کرنا پڑے۔ ترجمان کے مطابق متاثرہ علاقوں میں وقتی طور پر لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ بڑھ سکتا ہے اور محکمہ اس کے لیے معذرت خواہ ہے۔

ماہرین کے مطابق اس صورتحال کا ذمہ دار صرف دیمک نہیں بلکہ ٹھیکیدار کمپنی کی جانب سے ناقص معیار کی لکڑی استعمال کرنا بھی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر نئے نصب شدہ اسٹیشنوں میں پرانی لکڑی استعمال کی گئی ہے تو یہ براہِ راست ٹھیکے کی شرائط کی خلاف ورزی ہے۔ محکمہ اب ٹھیکیدار کمپنی کو نوٹس جاری کرنے اور ذمہ داری طے کرنے پر غور کر رہا ہے۔

دوسری جانب شہری حلقوں نے مطالبہ کیا ہے کہ متاثرہ اسٹیشنوں کے قریب رہنے والے شہریوں کو معاوضہ دیا جائے کیونکہ بجلی بند ہونے سے ان کے گھریلو آلات اور کاروبار دونوں متاثر ہوئے ہیں۔ محکمہ اس مطالبے پر غور کر رہا ہے اور اگلے ہفتے اس کا باقاعدہ جواب جاری کیا جائے گا۔

ٹرانسفارمر اسٹیشن میں دیمک کی موجودگی