پنجره‌های نیمه‌باز مرکز مخابرات دره‌سار، سامانه‌های هشدار آتش‌سوزی قطع بود و ۱۲ تن از کارکنان شب‌کار با دود مسمومیت تنفسی گرفتند

مهندس فرهاد نیک‌پی و گروه گزارش

دره‌سار – ساعت ۲:۱۵ بامداد ۷ مهر ۱۴۰۳ – مرکز مخابرات دره‌سار که روزانه ۴۲ هزار تماس تلفنی و اینترنتی را در شهرستان کوهسار و ۱۸ روستای اطراف مدیریت می‌کند، در حالی که کارکنان در سالن اصلی مشغول کار بودند، دود غلیظ از پنجره‌های طبقه همکف وارد سالن شد. ۱۲ کارشناس شب‌کار به دلیل استنشاق دود دچار سرفه، سرگیجه و تهوع شدند و سه نفر به بیمارستان منتقل شدند. آتش‌نشانان ۴۷ دقیقه بعد حریق را مهار کردند اما خسارت به تجهیزات مخابراتی و سامانه‌های هشدار آتش‌سوزی به برآورد اولیه ۳۱۰ میلیارد ریال رسید. این حادثه نشان می‌دهد که زیرساخت‌های حیاتی کشور در برابر حوادث ساده نیز آسیب‌پذیر هستند و نبود سامانه هشدار فعال می‌تواند جان صدها نفر را به خطر بیندازد.

به گزارش خبرنگار ما، حریق ساعت ۱:۴۰ بامداد در یکی از اتاق‌های تجهیزات مرکزی مخابرات دره‌سار آغاز شد. علت اولیه احتمال اتصال کوتاه در یک تابلو برق قدیمی اعلام شده است. کارکنان شب به دلیل دود غلیظ نتوانستند به موقع کلید برق را قطع کنند و دود به سرعت به سالن اصلی مرکز منتقل شد. سرگرد آتش‌نشان رضا کاوه‌نیا گفت: «وقتی به محل رسیدیم دود به قدری غلیظ بود که دید ما به کمتر از ۲ متر رسیده بود و تیم امدادگر ناچار شد با ماسک تنفسی وارد عمل شود.» ۱۲ کارشناس شب به بیمارستان منتقل شدند و تا ساعت ۶ صبح مرخص شدند اما توصیه شد به مدت ۲۴ ساعت از استراحت کامل برخوردار شوند.

(مهندس فرهاد نیک‌پی و گروه گزارش)

مرکز مخابرات دره‌سار مجهز به ۴ سامانه هشدار آتش‌سوزی و ۶ دستگاه اعلام دستی است که طبق گفته مهندس بهروز امین‌زاده، آخرین بازرسی فنی این سامانه‌ها در بهار ۱۴۰۱ انجام شده است. در حریق اخیر هیچ‌کدام از این سامانه‌ها به موقع هشدار نداد. مهندس امین‌زاده گفت: «سامانه‌ها روشن بودند اما به دلیل قطع برق اضطراری، باتری‌ها ۴۰ دقیقه بعد از شروع حریق خالی شدند و سیستم هشدار به مرکز پایش منطقه ارسال نشد.» این موضوع نشان می‌دهد که نگهداری دوره‌ای تجهیزات ایمنی بدون آزمایش واقعی آن‌ها در شرایط اضطراری عملاً بی‌فایده است و هزینه نگهداری بدون کارکرد واقعی است.

در مقابل، مدیریت مرکز مخابرات دره‌سار اعلام کرد که سیستم اطفاء حریق گازی اتاق سرور عملکرد صحیح داشته و از پخش گاز خنثی‌کننده جلوگیری کرده است. این گاز تجهیزات الکترونیکی را بدون آسیب نگه داشته است. اما کارکنان می‌گویند که این سیستم فقط اتاق سرور را پوشش می‌دهد و سالن اصلی که دفاتر و میزکار در آن قرار دارد، کاملاً بدون حفاظت است. این تفاوت در سطح حفاظت بین تجهیزات و انسان‌ها، به گفته کارشناسان، نشان‌دهنده نگاه نامتوازن به ایمنی است که باید در بازنگری بعدی اصلاح شود.

سرگرد رضا کاوه‌نیا گفت: «ما در ۴۷ دقیقه حریق را مهار کردیم اما خسارت به تجهیزات مخابراتی به دلیل دود و رطوبت ناشی از اطفاء قابل محاسبه است. ما پیشنهاد می‌کنیم که هر سامانه هشدار آتش‌سوزی حداقل سه بار در سال آزمایش واقعی شود و نتیجه آزمایش‌ها به صورت گزارش کتبی به مرکز پایش منطقه ارسال شود.» این پیشنهاد با استقبال مهندس امین‌زاده مواجه شد و قرار است کمیته ایمنی مرکز تا پایان آبان ماه گزارش بازرسی جامع تهیه کند. هزینه تقریبی این بازرسی و تعویض باتری‌ها حدود ۴۲ میلیارد ریال برآورد شده