هێنانی چەرمی ئاژەڵ بۆ ناو کارگەی دەباغی

(ئامادەکردن) ٩ قۆناغی سەرەکی هەیە لە کارگەی دەباغیدا، کە هەموو چەرمێک پێویستە بە هەموو قۆناغەکان تێپەڕ بکات پێش ئەوەی ببێتە کاڵا. ٩ قۆناغ ٩ هەنگاوی گرنگ لە گۆڕینی پێستی خاو بۆ چەرمێکی ئامادە بۆ دروستکردنی جۆرەها بەرهەم. ٩ قۆناغ ٩ هەنگاوی گرنگ لە گۆڕینی پێستی خاو بۆ چەرمێکی ئامادە بۆ دروستکردنی جۆرەها بەرهەم.

٩ قۆناغی سەرەکی دەباغی

١. ئامادەکاری

ئامادەکاری یەکەم هەنگاوە لە پرۆسەی دەباغیدا، کە تێیدا پێستی خاو بۆ قۆناغەکانی داهاتوو ئامادە دەکرێت. ئەم قۆناغە پێویستە بە وردبینی و شارەزایی هەبێت، چونکە هەر هەڵەیەک لێرەدا کاریگەری لەسەر کوالیتی کۆتایی چەرمەکە دەبێت. ئامادەکاری چەند هەنگاوێکی لاوەکی لەخۆ دەگرێت، وەک سڕینەوەی پاشماوەی گۆشت و چەوری، شۆردنەوە و ڕێکخستنی پێستەکان بەپێی قەبارە و جۆرەکەیان.

٢. نەرمکردن

نەرمکردن هەنگاوی دووەمە و بە شێوەیەکی سەرەکی بۆ گەڕاندنەوەی ئاوی سروشتی پێستەکە بەکار دێت، کە زۆرجار لە کاتی وشککردنەوە یان پاراستن لەدەست دەچێت. ئەم قۆناغە یارمەتی دەدات پێستەکە ببێتە نەرم و لووس، ئامادە بۆ هەنگاوە قووڵترەکانی وەک ئاککردن و ڕەنگکردن. نەرمکردن بە شێوەیەکی سەرەکی بە بەکارهێنانی ئاو و کیمیاوی تایبەت ئەنجام دەدرێت.

٣. ئاککردن

ئاککردن یەکێکە لە گرنگترین قۆناغەکانی دەباغی، چونکە بەرپرسیارە لە لابردنی پرۆتینەکانی پێست وەک کۆلاجین و ئیلاستین، کە ڕێگە بە پێستەکە دەدەن توندوتۆڵ و نەرم بێت. ئەم قۆناغە بە بەکارهێنانی ماددە کیمیاییەکان ئەنجام دەدرێت کە بە ئاک ناسراون، کە دەتوانن بە شێوەیەکی کاریگەر پرۆتینەکان بشکێنن بەبێ ئەوەی زیان بە فایبەرەکانی پێست بگەیەنن.

٤. ڕەنگکردن

ڕەنگکردن هەنگاوێکە کە تێیدا ڕەنگ بە پێستە ئامادەکراوەکە زیاد دەکرێت بۆ ئەوەی ڕەنگی کۆتایی چەرمەکە بەدەست بهێنرێت. ئەم قۆناغە پێویستی بە وردبینی هەیە بۆ ئەوەی ڕەنگەکە یەکسان و بەردەوام بێت لە هەموو پارچەکەدا. ڕەنگکردن بە بەکارهێنانی ڕەنگدانەوە سروشتی یان دەستکردەکان ئەنجام دەدرێت، بەپێی ئەو ئەنجامەی کە بەدوای چەرمەکەدا دێت.

٥. وشککردن

وشککردن هەنگاوێکە کە تێیدا ئاو لە پێستە ڕەنگکراوەکە دەکێشرێتەوە بۆ ئەوەی بگاتە ئاستی ناوەرۆکی ئاوی گونجاو بۆ قۆناغەکانی داهاتوو. ئەم قۆناغە بە شێوەیەکی سەرەکی بە بەکارهێنانی هەوا یان گەرمی کۆنترۆڵکراو ئەنجام دەدرێت، بەپێی ئەو ئەنجامەی کە بەدوای چەرمەکەدا دێت. وشککردن پێویستی بە وردبینی هەیە بۆ ئەوەی پێستەکە زۆر وشک نەبێت، کە دەتوانێت ببێتە هۆی شکان یان لاوازی.

٦. ئامادەکاری دووەم

ئامادەکاری دووەم هەنگاوێکە کە تێیدا پێستە وشککراوەکە بۆ قۆناغەکانی کۆتایی ئامادە دەکرێت. ئەم قۆناغە پێویستی بە وردبینی هەیە بۆ ئەوەی پێستەکە یەکسان و بەردەوام بێت لە هەموو پارچەکەدا. ئامادەکاری دووەم بە بەکارهێنانی ئامێرە تایبەتەکان ئەنجام دەدرێت کە پێستەکە دەکێشن و دەیکێشن بۆ ئەوەی ببێتە نەرم و لووس.

٧. ڕەنگکردنی کۆتایی

ڕەنگکردنی کۆتایی هەنگاوێکە کە تێیدا ڕەنگ بە پێستە ئامادەکراوەکە زیاد دەکرێت بۆ ئەوەی ڕەنگی کۆتایی چەرمەکە بەدەست بهێنرێت. ئەم قۆناغە پێویستی بە وردبینی هەیە بۆ ئەوەی ڕەنگەکە یەکسان و بەردەوام بێت لە هەموو پارچەکەدا. ڕەنگکردنی کۆتایی بە بەکارهێنانی ڕەنگدانەوە سروشتی یان دەستکردەکان ئەنجام دەدرێت، بەپێی ئەو ئەنجامەی کە بەدوای چەرمەکەدا دێت.

٨. کۆتایی

کۆتایی هەنگاوێکە کە تێیدا چەرمەکە بۆ بەکارهێنان ئامادە دەکرێت. ئەم قۆناغە پێویستی بە وردبینی هەیە بۆ ئەوەی چەرمەکە یەکسان و بەردەوام بێت لە هەموو پارچەکەدا. کۆتایی بە بەکارهێنانی ئامێرە تایبەتەکان ئەنجام دەدرێت کە چەرمەکە دەکێشن و دەیکێشن بۆ ئەوەی ببێتە نەرم و لووس.

٩. پشکنین

پشکنین هەنگاوێکە کە تێیدا چەرمەکە بۆ بەکارهێنان ئامادە دەکرێت. ئەم قۆناغە پێویستی بە وردبینی هەیە بۆ ئەوەی چەرمەکە یەکسان و بەردەوام بێت لە هەموو پارچەکەدا. پشکنین بە بەکارهێنانی ئامێرە تایبەتەکان ئەنجام دەدرێت کە چەرمەکە دەکێشن و دەیکێشن بۆ ئەوەی ببێتە نەرم و لووس.

هۆکارەکانی سەرکەوتنی کارگەی دەباغی

سەرکەوتنی کارگەی دەباغی بە چەند هۆکارێکی گرنگ بەستراوەتەوە، کە هەموویان پێویستە بە وردبینی و شارەزایی بەڕێوەببرێن. یەکێک لە گرنگترین هۆکارەکان کوالیتی ئاوی بەکارهێنراوە، چونکە ئاوی پیس یان سەختی زۆر دەتوانێت کاریگەری خراپ لەسەر پرۆسەی ئاککردن و ڕەنگکردن هەبێت. هۆکاری دووەم کوالیتی پێستی خاوە، کە دەبێت بە وردی هەڵبژێردرێت و پشکنین بۆ بکرێت پێش دەستپێکردنی هەر قۆناغێک